

Kombination von Grund- und Zusatzsymbole

VSM 14032

I-Naht mit überhöhter Oberfläche			
V-Naht			
Y-Naht			
U-Naht			
Doppel U-Naht			
X-Naht			
K-Naht			
V-Naht und U-Naht			
Kehlnaht			
Ecknaht			
Lochnaht			
Dreiblechnaht			